

**ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC PODCZAS
CZYSZCZENIA TABORU**

1. Osoba zatrudniona przy czyszczeniu ezt. zwana pracownikiem powinna posiadać:
 - a) aktualne szkolenie BHP
 - b) aktualne badania lekarskie.
2. Pracownik powinien stosować się do: instrukcji o sygnalizacji obowiązujących u zarządcy infrastruktury na terenie którego odbywa się czyszczenie oraz zasad bezpieczeństwa pracy na torach kolejowych, zasad bezpieczeństwa poruszania się po terenie kolejowym, zasad bezpiecznego wykonywania prac na wysokościach.
3. Wykonujący usługę zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu, w zakresie przestrzegania BHP podczas wykonywania czyszczenia taboru, przepisów o sygnalizacji u danego zarządcy infrastruktury na terenie którego odbywa się czyszczenie zespołów trakcyjnych (w zakresie znajomości niezbędnej do realizacji usługi) zasad bezpieczeństwa pracy na torach kolejowych, zasad poruszania się po terenie kolejowym, zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy na wysokościach oraz zapoznania pracowników z regulaminami obowiązującymi na posterunkach na których odbywa się czyszczenie taboru.
4. Pracownik powinien przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy:
 - 1) nie wolno myć, osłon grzejników elektrycznych i napełniać zbiorników wodą gdy ezt ma podniesiony odbierak prądu
 - 2) nie wolno polewać ezt strumieniem wody gdy on stoi pod siecią trakcyjną z napięciem.
 - 3) nie wolno myć z zewnątrz ezt będących pod siecią trakcyjną z napięciem.
 - 4) nie wolno wchodzić lub wychodzić z ezt. będącego w ruchu
 - 5) nie wolno przechodzić na drugą stronę toru pod taborem kolejowym, przed nadjeżdżającym taborem kolejowym, odległości mniejszej niż 10 metrów od stojącego taboru kolejowego.
5. Wykonawca czyszczenia zobowiązany jest do bezpiecznego wykonania prac związanych z czyszczeniem zespołów trakcyjnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy w poszczególnych punktach czyszczeń.
6. Minimalny stan zatrudnienia podczas czyszczenia taboru dwie osoby z wyjątkiem czyszczeń typu „P”.